CMA 180015143568

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1225

报告编号：NHTSE18120511
扫码查报告

检验报告
INSPECTION REPORT

报告编号:	NHTSE18120511
样品名称:	旋风烤箱
款号/型号:	RKXK-43
检验类别:	委托检验
委托单位:	上海润厨实业有限公司

深圳华通威国际检验有限公司 检验检测专用章

中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司

中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司
Shenzhen Huatongwei International Inspection Co.,Ltd.
地址(Add):广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话(Tel):+86 755 2674 8019

报告编号（No.）：NHTSE18120511
日 期（Date）：2018 年 12 月 29 日

样品信息

检验类别	委托检验		
委托单位/委托人	上海润厨实业有限公司		
委托单位/委托人地址	上海嘉定区宝园四路 799 号		
样品名称	旋风烤箱	样品数量	1
款号/型号	RKXK-43	商标品牌	Runkitchen
样品来源	送样	样品状态	完好
样品送达日期	2018.12.25	检验周期	2018.12.25-12.28
样品说明	/		

中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司
Shenzhen Huatongwei International Inspection Co.,Ltd.
地址(Add):广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话(Tel):+86 755 2674 8019

报告编号（No.）：NHTSE18120511
日 期（Date）：2018 年 12 月 29 日

检验信息

检验依据: TESTING STANDARD & METHOD:	GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB 4706.14-2008 家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求
检验项目	工作温度下的泄漏电流与电气强度、机械强度
检验环境	按标准要求
检验结论	所检项目符合要求
检验地址	广东省深圳市公明田寮根玉路宏发高新产业园 9 栋一楼

备注：

1. 见附表：指本报告的附加表格。

2. 可能的试验情况判定：
   N：试验情况不适用本试验产品或不进行该项试验。
   P：试验样品满足要求。
   F：试验样品不满足要求。

主检	审核	批准
王泽坤	李宝	
日期：2018 年 12 月 29 日	日期：2018 年 12 月 29 日	日期：2018 年 12 月 29 日

深圳华通威国际检验有限公司 检验检测专用章

报告编号（No.）：NHTSE18120511
日 期（Date）：2018 年 12 月 29 日

检验结果：

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求
GB 4706.14-2008 家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求

序号	试验项目及试验要求	试验结果-说明	判定
13	工作温度下的泄漏电流和电气强度		
13.1	工作温度下，器具的泄漏电流不应过大，并且有足够的电气强度		P
	电热器具以 1.15 倍额定输入功率工作		N
	电动器具和组合型器具以 1.06 倍额定电压供电		P
	在试验前断开保护阻抗和无线电干扰滤波器		N
	如果电烤箱中带有烤架，使烤箱或烤架工作，两者取较不利的情况（GB4706.14-2008）		P
13.2	泄漏电流通过 IEC60990 中图 4 所描述电路进行测量		P
	泄漏电流的测量	见附表	P
	如果带电部件和玻璃陶瓷或类似材料制成的灶头表面之间有接地金属，则依次测量带电部件与接地金属连接的每个容器之间的泄漏电流，其值不应超过 0.75mA。（GB4706.14-2008）		N
	如果带电部件和玻璃陶瓷或类似材料制成的灶头表面之间没有接地金属，则依次测量带电部件与每个容器之间的泄漏电流，且不应超过 0.25mA。（GB4706.14-2008）		N
13.3	断开器具电源后立即进行电气强度试验		P
	在试验期间不应出现击穿	见附表	P
	如果带电部件和玻璃陶瓷或类似材料制成的灶头表面之间有接地金属，则带电部件和与接地金属连接的容器之间的试验电压为 1000V。（GB4706.14-2008）		N
	如果带电部件和玻璃陶瓷或类似材料制成的灶头表面之间没有接地金属，则带电部件与容器之间的试验电压为 3000V。（GB4706.14-2008）		N

21	机械强度		
21.1	器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运		P
	对器具外壳各部分以 0.5J 的冲击能量打击三次后，应无损坏		P
	对于打算户外使用的器具，冲击能量增加到 0.7J（GB4706.14-2008）		N
	必要时，加强绝缘或附加绝缘要经受 16.3 的电气强度试验		N
	必要时，在新样品的同一部位反复打击，三次为一组		N
	如果器具上装有封装在玻璃管中的可见光发热元件，并且如果他们安装在位时可以被下述试验探棒触及，则对玻璃管进行冲击试验：（GB4706.14-2008）		N
	—安装在烤箱顶部并且可被 GB/T16842-2008(IEC61032:1997,IDT)的 41 号试验棒触及（GB4706.14-2008）		N
	—安装在其他地方并且可被 GB/T16842-2008(IEC61032:1997,IDT)的试验棒 B 触及（GB4706.14-2008）		N
	对非玻璃陶瓷或类似材料制成的灶头表面，3 次冲击施加于 21.101 试验期间没有暴露出来经受冲击的表面部分，冲击能量增加为：0.70J±0.05J。该冲击不施加在距按钮 20mm 内的表面上（GB4706.14-2008）		N
21.101	玻璃陶瓷或类似材料制成的灶头表面应能承受正常使用中可能出现的压力（GB4706.14-2008）		N
	灶头表面不应破裂并且器具应能承受 16.3 的电气强度试验（GB4706.14-2008）		N
21.2	固体绝缘的易触及部件，应有足够的强度防止锋利工具的刺穿		P
	按要求对绝缘进行试验，除非		N
	附加绝缘厚度不小于 1mm，加强绝缘厚度不少于 2mm		P

报告编号（No.）：NHTSE18120511
日 期（Date）：2018 年 12 月 29 日

附表：

13.2	表格：工作温度下的泄漏电流测量		P
	电热器具：1.15 倍额定功率(W)……：. .	/	
	电动器具和联合型器具：1.06 倍额定电压(V)…. . ……：	254.4	
测 量 部 位		实测值(mA)	限值(mA)
L/N 与易触及部位之间		0.005	0.25
L/N 与金属外壳之间		0.030	0.75

13.3	表格：工作温度下的电气强度测试		P
试验电压施加部位		试验电压(V)	是否击穿
L/N 与易触及部位之间		3000	否
L/N 与金属外壳之间		1000	否

报告编号（No.）: NHTSE18120511
日 期（Date）: 2018 年 12 月 29 日

样品照片

照片 1

正面



*　　*　　结 束　　*　　*

中国检验认证集团深圳有限公司
深圳华通威国际检验有限公司
Shenzhen Huatongwei International Inspection Co.,Ltd.
地址(Add):广东省深圳市高新技术产业园科技南十二路华通威大厦
电话(Tel):+86 755 2674 8019

报告编号（No.）: NHTSE18120511
日 期（Date）: 2018 年 12 月 29 日

注意事项

1 报告未加盖检测专用章无效;

2 报告无主检、审核、批准人员签字无效;

3 报告涂改无效;

4 检验结论仅对送检样品有效;

5 标注※的检验依据不在本实验室 CNAS 认可和 CMA 认定范围内;

6 未经本实验室书面同意，不得部分地复制本报告;

7 如对本报告有异议，可于收到报告之日起五个工作日内向本单位提出，逾期不予受理。